



Speedglas 9100 Air skal utan svetsglas

9100 Air Svetshjälm utan svetsglas.

- Hjälmskal med silverfront.
- Byt ut om hjälmskalet behöver bytas ut och du fortfarande kan använda ditt huvudskydd och svetsglas.
- För bästa möjliga skydd och komfort bör du regelbundet kontrollera din utrustning. Byt ut slitna eller skadade delar.
- Varumärke 3M

3 688 kr

Speedglas 9100

Ja

Nej

Specifikation

Artikelnr: H562800